

ПЛАН - ГРАФИК

Контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ (ВСВ) по измерениям концентраций в атмосферном воздухе на период строительства сетей газопровода, водопровода и канализации.

Таблица 2.1.5

Номер ИЗА	Контрольная точка		Контролируемое вещество		Выброс ЗВ, г/сек	Периодичность контроля	Кем осуществляется контроль	Метод проведения контроля
	номер		Наименование	Код				
1	2		4	5	6	7	8	9
6002	.Т1	За границей стройплощадки на близлежащей жилой зоне	Азота диоксид Оксись азота Сернистый ангидрид Углерода оксид	0301 0330 337	0,0327924 0,0039622 0,0891506	1 раз в месяц	специализированная организация и лаборатория, имеющая соответствующую аккредитацию	4004 4003 4010

4003 - МВИ массовой концентрации диоксида серы в промышленных выбросах организованного отсоса в металлургии, в химической промышленности, в промышленности строительных материалов и при сжигании топлива (фотометрический метод) (МВИ № Пр 2000/10).АО "ВАМИ-НАУКА"

4004 - МВИ массовой концентрации оксидов азота в выбросах производства минеральных удобрений в цехах: азофоски, аммиачной селитры, азотной кислоты, аммиака.ОАО "Акрон"

4010 - МВИ концентраций оксида углерода от источников сжигания органического топлива газохроматографическим методом (ПНД Ф 13.1.5-97)*.НИИ Атмосфера